

資 料 提 供

2024年3月2日

智頭急行株式会社

車両部品の落下について

《13時00分現在》

1 発生日時 2024年3月1日（金）午後9時50分頃


2 発生場所 智頭線 平福駅（兵庫県佐用町）構内
（駅所在地） 平福駅：兵庫県佐用町平福382-3

3 概 況

午後9時50分頃、京都発鳥取行スーパーはくと13号が平福駅を通過中、4号車お客様乗降ドアの外板パネルを落下させました。当該のパネルにつきましては、後続の上郡発大原行き普通列車が、午後10時10分頃平福駅入駅中に桁式ホーム下で発見しました。

4 落下物

落下物はHOT7000系特急車両のお客様乗降ドアの外板パネル
（長さ：約1800mm、幅：約1150mm、重量9kg、材質：ステンレス）



5 原 因 調査中

6 影 響

列車運行への影響はありませんでした。

その他の運用中車両については、すべてのドアの緊急点検を実施し、安全上問題ないことを確認しました。

列車運行の最新情報については、弊社ホームページにてご確認ください。

なお、この件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

智頭急行株式会社 運輸部
(0858) 75-2595